

キャンピングカー タイヤトラブルの危険性あり!

CAUTION

キャンピングカー
点検結果ニュース



CAUTION

下限値
指定空気圧は
です!!

走行中も含め、指
定空気圧を少しで
も超えると危険と
認識しているユ
ーザーが複数おり、
空気圧を下げてし
まっているユーザー
もいた。



口)しかない。キ
輪の平均負荷率は約94%、余裕代で見ると、余
約6%（約54%）の後輪（9台）の後輪の平均負荷率
は約90%を超過して、タイヤの負荷率が94%を超過す
ることがわかった。今回重量測定をして、タイ
ヤの負荷率が高い傾向にあることがわかった。

もっともタイヤに
負荷がかかっていたケース

負荷率	108%
負荷能力	80kgオーバー
車両タイプ	キャブコン
装着位置	後輪

タイヤの
負荷能力オーバー!

今回点検した
17台の内、タイヤ
の負荷率が90%を
超えている車両は
11台あった。これ
らの車両は、あと
少し積み荷が増え
たら、タイヤの負
荷能力をオーバー
する恐れがある。

※装着タイヤサイ
ズ／実際の空気圧
にてタイヤの負荷
能力（タイヤが耐
えられる重量）を算
出し、負荷能力に
対し、タイヤ1本
あたりの負荷重量
が4本の内1本で
も90%を超えてい
る車両。

車両は3台に2台!!

タイヤの負荷率90%超の

特にキャブコンの後輪は
タイヤの負荷率が高く、
負荷能力オーバーの恐れあり。

もっとも負荷がかかっていた
タイヤは、負荷能力オーバー。
タイヤの負荷率を調べてみると、108%
とタイヤの負荷能

かかっていたタイ
ヤの負荷率を調べ
てみると、108%
とタイヤの負荷能
力を80kgオーバー
していた車両も確認できた。

今回の調査では、17台中11
台、約65%もの車両が指定
空気圧を下回っていた。

空気圧不足も
3台に2台!!

〔発行〕
一般社団法人
日本自動車タイヤ協会
一般社団法人
日本RV協会

一般社団法人日本自動車タイヤ協会は、一般社団法人日本RV協会の協力を得て、2018年2月3日・4日、幕張メッセ西駐車場においてユーザーが使用中のキャンピングカーの重量測定等タイヤ点検を実施した。

警告

タイヤの負荷能力オーバーや空気圧不足になると…
タイヤの損傷の懸念、燃費の悪化

むやみな積み込み
空気圧不足は NO!



詳しくは裏面へ▶